



Ф-И-8.6-01

УТВЕРЖД

Директор по управлению
производством
С.В. Карелов
2017 г

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
на сырьевые материалы**

№ 8 (1)

Стеклобой

Марки БС (бесцветный), ПСТ (полубелый тарный), ПСЛ (полубелый листовой)

№ п/п	Наименование примесей	Допустимое количество примесей в пробе (ведро = 12кг)	Метод контроля
1	Металлические пробки	2шт на 12кг	Отбор пробы, счет
2	Керамика, фарфор, кирпич, камень	Не допускаются	Визуально
3	Шлак, уголь, асфальт	Не допускаются	Визуально
4	Корковые пробки, п/этиленовые дозаторы	2шт на 12 кг	Отбор пробы, счет
5	П/этилен, бумага	0,02%	Отбор проб, взвешивание
6	Песок, глина, земля	Не допускаются	Визуально
7	Стекло марок ЗТ, КТ, зеркала	Не более 1,5%	Отбор проб, взвешивание

Способ доставки	Описание отбора проб
1. Железнодорожные полувагоны 2. Автомобильный транспорт Требования: а) зачистка от ранее перевозимых грузов б) качество зачистки определяется по окончании выгрузки материала. Особые требования: Не допускается наличие остатков угля.	При выгрузке автомашины производится отбор пяти единичных проб (1 проба = 1 ведру ≈ 12кг) из равноудаленных друг от друга мест выгруженной кучи стеклобоя.

Правила приемки
Железнодорожный транспорт. 1. Получение информации о прибытии вагона (№ вагона, наименование материала, поставщик) 2. Выгрузка грейферным краном из разных мест вагона или первой машины стеклобоя для отбора проб и определения его качества. 3. В случае удовлетворительного качества, дается разрешение на выгрузку вагона, в противном случае выгрузка немедленно прекращается, либо вагон разгружается в специально отведенное место. 4. По окончании выгрузки всего вагона повторно производится отбор проб и определение количества загрязнений.. 5. При зачистке вагона, в случае загрязнения стеклобоя, составляется акт на забраковку. Автомобильный транспорт 1. Получение информации о прибытии автомашины. 2. Визуальный контроль и отбор проб для определения качества.

Разработал:

Начальник химлаборатории _____ О.Н. Прищепа

Согласовано:

Главный технолог _____ О.В. Деревягин

Директор по качеству _____ А.Н. Кряжев

Ознакомлены:

Поставщик сырьевого материала _____