

Согласовано



10.01.18

Генеральному директору
ОАО «Завод «Экран»
Яковлеву А.С. от
начальника отдела
Маркевич Л.П.

Служебная записка

Во время специальной оценки условий труда было выявлено превышение вредного фактора «Аэрозоли преимущественно фиброгенного характера» в архиве.

Данному рабочему месту установлен класс 3.1. Копия карты специальной оценки условий труда прилагается.

Для приведения данного рабочего места в соответствие требований охраны труда, и вывода его в класс 2 необходимо произвести монтаж приточно – вытяжной вентиляции.

Стоимость системы приточно – вытяжной вентиляции (монтаж, материалы, оборудование) составляет 285 053,12руб. (расчет прилагается).

На основании вышеизложенного, прошу увеличить бюджет участка сантехнического и вентиляционного обеспечения на 285 053,12руб.

Начальник отдела



Л.П. Маркевич

Согласовано:

Главный инженер



И.В. Ловцов

Директор по персоналу

Т.Б. Белова