



Ф-И-8.6-01

УТВЕРЖДЕНО

Директор по управлению  
производством

С.В. Карелов

« 01 » 2017 г

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
на сырьевые материалы**

№ 12

Кобальт оксид (II, III) ГОСТ 4467 квалификация «чистый»

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                  | Допуск                                                                                                          | Метод проверки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | Внешний вид                                                                                                               | Порошок черного цвета,<br>не должен содержать инородных<br>включений и комков.                                  | Визуально      |
| 2        | Массовая доля кобальта (Co), %                                                                                            | 71-74                                                                                                           | Сертификат     |
| 3        | Массовая доля :<br>- азота<br>- сульфатов,<br>- железа,<br>- меди,<br>- никеля,<br>- магния,<br>- суммы калия и натрия, % | Не более 0,1<br>Не более 0,1<br>Не более 0,04<br>Не более 0,02<br>Не более 0,2<br>Не более 0,01<br>Не более 0,1 | Сертификат     |

| Способ доставки                                                                                                           | Описание отбора проб         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. В упаковке из материала, предохраняющего<br>продукт от проникновения влаги и загрязнения.<br>2. Любым видом транспорта | При вскрытии упаковки – 50г. |

| Особые требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Хранение проб для арбитражного<br>анализа                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Сопроводительные документы<br>- паспорт качества (сертификат качества)<br>- ТТН<br>2. Поставщик обязан предоставить санитарно-<br>эпидемиологическое заключение на поставляемый<br>материал, в котором должно быть указано «для<br>применения в стекольной промышленности»<br>3. Хранение – в закрытом складском помещении<br>в упакованном виде. | Подписанную, опечатанную пробу<br>регистрируют в журнале и хранят в<br>течении 2 месяцев |

| Правила приемки                                                                                                                                                | Требования к маркировке                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Получение информации о прибытии<br>материала<br>2. Визуальный контроль качества упаковки и<br><u>наличия маркировки для каждой<br/>упаковочной единицы.</u> | 1. Наименование предприятия-<br>изготовителя, его товарный знак.<br>2. Наименование материала.<br>3. Сорт, марка<br>4. ГОСТ или ТУ.<br>5. Дата изготовления и номер партии<br>6. Масса нетто упаковки. |

Разработал:

Начальник химлаборатории \_\_\_\_\_ О.Н. Прищепа

Согласовано:

Главный технолог \_\_\_\_\_ О.В. Деревягин

Директор по качеству \_\_\_\_\_ А.Н. Кряжев

Ознакомлены:

Поставщик сырьевого материала \_\_\_\_\_