

Утверждаю:
Генеральный директор
управляющей организации АО «Завод Экран»
А.С. Яковлев
« 01 » 2018г.

Техническое описание

экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) сосуда, проведение технической диагностики и полного технического освидетельствования, восстановлению паспортов на сосуды (ресивера), в здании площадью 32568,5 кв.м., кад № 54:35:03 3070:480 (далее СК-3), и в здании стекольный корпус, кад. № 54:35:03 3070:0062:01 (далее в СК-1), расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а,

1. Проведение экспертизы промышленной безопасности сосуда (Ресивера):

Рег№	Место установки	Рабочее давление, Мпа	Среда	Температура	Внутренний диаметр	Внутренний объем	Год изготовления
5417	СК-3	1,8	воздух	50	-	49,8	1963

2. Проведение технической диагностики и полного технического осмотра сосуда (Ресиверов):

Рег№	Место установки	Рабочее давление, Мпа	Среда	Температура	Внутренний диаметр	Внутренний объем	Год изготовления
274	СК-3	1	Воздух	10	800	0,9	2008
259	СК-3	1	Воздух	10	800	0,9	2008
264	СК-3	1	Воздух	10	800	0,9	2007
258	СК-3	1	Воздух	10	800	0,9	2007
271	СК-3	1	Воздух	10	800	0,9	2008
272	СК-3	1	Воздух	10	800	0,9	2008
497	СК-3	0,4	Воздух	-	-	2,5	2009
494	СК-3	0,4	Воздух	-	-	2,5	2009
498	СК-3	0,4	Воздух	-	-	2,5	2009
495	СК-3	0,4	Воздух	-	-	2,5	2009
493	СК-3	0,4	Воздух	-	-	2,5	2009
48	СК-1	0,785	Воздух	180	1000	2,03	2011

47	СК-1	0,785	Воздух	180	1000	2,03	2011
46	СК-1	0,785	Воздух	180	1000	2,03	2011

3. Восстановление паспортов, проведение технической диагностики и полного технического осмотра, и экспертизу промышленной безопасности.
4. Данную работу необходимо выполнить в срок до 26.02.2018

Подготовил:


Ведущий инженер-энергетик



Прилука С.В.

Согласовано:

Главный энергетик



Порохня Е.А.

Главный инженер



Ловцов И.В.